



TECHNICKÉ INFORMACE

## SELECT GEWEBEKLEBER

<b>Obchodní značka:</b>	Select Gewebekleber
<b>Materiál:</b>	Pastovitě, vodou ředitelné lepidlo na bázi umělohmotné disperze.
<b>Použití:</b>	Pro pokládku tapet ze skelné tkaniny do 220 g/m <sup>2</sup> v interiéru, dále pro tapety těžké, textilní, papírové, vinylové atd..
<b>Odstín:</b>	Transparentní
<b>Pojivo:</b>	Speciální umělohmotná disperze
<b>Specifická hmotnost:</b>	Cca. 1,0 +/- 0,1
<b>Vlastnosti:</b>	Speciální lepidlo s vysokou lepivostí za mokra, snadno zpracovatelné, přátelské k životnímu prostředí, bez obsahu, škodlivin, rozpouštědel a změkčovadel.
<b>Doba schnutí:</b>	Cca. 2 – 3 hod. povrchově suché, po 12 hod. dále přetíratelné, po 6 dnech mechanicky zatížitelné (Při +23°C teplota vzduchu a podkladu; rel. vlhkost vzduchu 50%. Nižší teploty nebo vyšší vlhkost vzduchu prodlužují schnutí). Celková vyzrálost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
<b>Ředění:</b>	Pokud je třeba, vodou
<b>Technika nanášení:</b>	Nátěrem, válečkováním, airless nástřikem (např. doporučené stříkací zařízení Graco ST Max 495) Tryska 0,017 – 0,019 Úhel 40 – 50° Tlak cca. 160 Neředit
<b>Teplota při zpracování:</b>	Min. + 5 °C vzduch a podklad
<b>Spotřeba:</b>	Cca. 250 – 500 g/m <sup>2</sup> podle druhu sklovláknité tapety Cca 150 g/m <sup>2</sup> na vliesové tapety
<b>Skladování:</b>	V chladu, chránit před mrazem.
<b>Čištění náradí:</b>	Okamžitě po použití vodou
<b>Příprava podkladu:</b>	Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezesbytku odstraněny. Nosné staré nátěry, omítky a savé podklady penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích).
<b>Zpracování:</b>	Tapetu pokládat do vlhkého gelu lepidla (možnost korekce) nanášeného (válečkem, nebo stříkacím zařízením) na připravený podklad. Vždy navazujte dekorem na předchozí pás. Při použití tapetovacího stroje je možno lepidlo naředit 10% vody. Tapetu ihned po protažení tapetovacím strojem nalepte na čistý připravený podklad.
<b>Poznámka:</b>	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.