



TECHNICKÉ INFORMACE

## FERTIGKLEISTER

<b>Obchodní značka:</b>	Fertigkleister
<b>Materiál:</b>	Vysoce jakostní lepidlo na tapety pro ruční a strojní zpracování; bez obsahu rozpouštědel
<b>Odstín:</b>	Po zaschnutí transparentní
<b>Pojivo:</b>	Speciální umělohmotná disperze
<b>Specifická hmotnost:</b>	Cca. 1,0 +/- 0,5
<b>Vlastnosti:</b>	Lehce zpracovatelné, dobře přilnavé, vhodné pro lepení tapet vinylových, hrubovláknitých, textilních, těžkých papírových atd. Vhodné i pro lepení obkladů stěn. V případě těžkých speciálních a textilních tapet doporučujeme přidat 20% lepidla ZERO Toptex SLF.
<b>Doba schnutí:</b>	24 hod. dle teploty a vlhkosti vzduchu (při + 20 °C a běžné vlhkosti).
<b>Ředění:</b>	Připraveno k nanášení. Vodou ředitelné.
<b>Technika nanášení:</b>	Všemi běžnými tapetovacími nástroji či tapetovacími stroji. Řiďte se technickými pokyny výrobců tapet a tapetovacích strojů.
<b>Teplota při zpracování:</b>	Min. + 5 °C vzduch a podklad
<b>Spotřeba:</b>	Cca. 190 – 240 g/m <sup>2</sup>
<b>Skladování:</b>	V chladu, chránit před mrazem.
<b>Čištění nářadí:</b>	Okamžitě po použití vodou a mýdlem
<b>Příprava podkladu:</b>	Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Pokud je třeba, tak podklad vyrovnat s ZERO Handspachtel. Savé podklady penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S nebo Konzentrat F (poměr ředění naleznete v technických informacích) a následně natřít s vhodným základem jako je např. ZERO Tapeziergrund nebo Haftgrund WP.
<b>Poznámka:</b>	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.