



TECHNICKÉ INFORMACE

FUNGITOP

Obchodní značka: ZERO FungiTop

Materiál: Omyvatelná protiplísňová disperzní interiérová barva; čistitelná desinfekčními prostředky; bez obsahu škodlivých látek a rozpouštědel (atest dle DIN EN 16402 a AgBB); bez tvorby mlžných látek; paropropustná; s vysokou kryvostí.

Použití: Pro fungicidní a baktericidní nátěry stěn a stropů v interiéru. Vhodná do zdravotnických a potravinářských prostor; Dále do prostor, kde je třeba zabránit tvorbě plísní a nevhodných bakterií jakožto i v prostorech se zvýšenou vzdušnou vlhkostí.

Odstín: Bílý

Pojivo: Umělá pryskyřičná disperze dle DIN 55945

Specifická hmotnost: Cca. 1,5 +/- 0,2 g/cm³

Vlastnosti: Omyvatelná dle EN 13300, bez obsahu rozpouštědel, snadno zpracovatelná, dobře kryjící, s vysokou bělostí, paropropustnostná, s účinkem proti tvorbě plísní a hub, bez obsahu rozpouštědel a bez aktivních mlžných látek.

Údaje dle EN 13300: Odolnost proti otěru za mokra: Třída 3
Kontrastní poměr/ krycí schopnost: Třída 1 při vydatnosti 150 ml/m² = cca 6,7 m²/l
Stupeň lesku: Mat.
Max. velikost zrna: Jemné < 100 μ

Doba schnutí: Cca. 2 – 3 hod. povrchově suchá, po 12 hod. dále přetíratelná, po 6 dnech mechanicky zatížitelná (Při +23°C teplota vzduchu a podkladu; rel. vlhkosti vzduchu 50%. Nižší teploty nebo vyšší vlhkost vzduchu prodlužují schnutí). Celková vyžrálost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.

Ředění: Vodou. Připraveno k nanášení.

Technika nanášení: Nátěrem, válečkováním, nástřikem

Teplota při zpracování: Min. + 5 °C vzduch a podklad.

Skladování: V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.

Čištění náradí: Okamžitě po použití vodou a mýdlem.

Příprava podkladu: Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezesbýtku odstraněny. Mech a řasy natřít s ZERO Fungi Ex a nechat působit přes noc. Následně důkladně omýt vodou. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrokartonové nebo sádrovláknité desky penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP. Při použití jiné než originální doporučené penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.

Skladba nátěru: Na připravený podklad nanést nejméně 2x ZERO FungiTop

EU – mezní hodnoty pro obsah VOC: Kategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC.

Tabulka nástřiku:

	Velikost trysky		Úhel stříkání	Tlak/bar	Ředění
	palce	mm			
Airles + Aircoat:	0,021-0,026	0,53-0,63	40-80°	Cca. 150	Cca. 5-10%

Poznámka: Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.